

مالک دستگاه:	نام دستگاه: لوکوموتیو	ظرفیت روغن: 920 Lit	محل کار: تربت	نتیجه کلی
کد دستگاه:	قسمت: موتور	توان دستگاه: hp	ملاحظات:	
	مدل دستگاه: GT26CW	سال ساخت:		
	N-912 سازنده: آمریکا	آخرین تعمیر:		

تحت مراقبت

تاریخ نمونه	04/08/24	04/08/13	04/08/10	04/08/07	دریافت نمونه: 04/08/25	نوبت آزمایش: 220	چاپ: 04/08/27
تعویض روغن	04/06/22	04/06/22	04/06/22	04/06/22			
تاریخ آزمایش	04/08/27	04/08/17	04/08/13	04/08/10			
سازنده روغن	DL	DL	DL	DL			
نام روغن	DL	DL	DL	DL			
درجه روغن (grade)	40	40	40	40			
کارکرد دستگاه	27162	23426	22221	20874			
کارکرد روغن	200	60	100	0			
سرریز روغن							
Fe	28.9	28	25.1	26.7	35.4		
Cr	30.3***	14.2*	11.4	12.9	15.2		
Al	2.2	2.4	1.7	2.8	3.0		
Cu	13.7	13.1	10	11	14.5		
Pb	3.3	4	2.3	2.7	3.7		
Sn	0	0	0	0	0.0		
Ni	0	0	0	0	0.0		
Ti	0	0	0	0	0.0		
Ag	0	0	0	0	0.0		
Mo	0	0	0	0	0.0		
Zn	2.2	2	2.1	1.7	0.0		
P	0	0	0	0	0.0		
Ca	4995	5054	5033	5051	9.1		
Ba	0	0	0	0	41.3		
Mg	21.1	27.2	23.2	25.7	0.4		
Si	9.1	16.4*	21.3*	18.6*	0.0		
Na	48.5	45.9	64	47.6	0.0		
B	2.8	5.4	5.5	5.7	0.0		
V	0	0	0	0	0.0		
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی	منفی		
الودگی سوخت	-						
نشت سوخت	#						
نوده	0.8	1.2*	1.3*	1.1*	17.5		
PQ	15	13	13	13	89.9		
DL	81	76	78	79	63.2		
DS	58	54	52	55	3544		
IS (DRE)	3197	2860	3380	3216			
TDPQ	#						
FD	mg/L						
VIS40	183	186	192*	190*	182		
VIS100	D445 (cSt)						
VI	D-2270						
F. Pt. (°C)	D-3828						
TBN	13.09	13.19	13.58	13.84			
TBN	D2896mgKOH/g						
TBN	D974 mgKOH/g						
TAN	2.81	3.03	2.75	2.13			
TAN	D974 mgKOH/g						
TAN	D664 mgKOH/g						
وضعیت کلی	تحت مراقبت	مرزی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی	تست های پیوست:		

وضعیت روغن: ارزیابی دقیق تر وضعیت روغن پس از ارسال فوری نمونه مجدد امکان پذیر می باشد

وضعیت دستگاه: فرسایش قطعات آلیاژ کروم بالا است

لطفاً وضعیت عمومی دستگاه کنترل شود - تا حصول اطمینان از وضعیت دستگاه، نمونه گیری زودتر از زمان معمول - صحت اطلاعات بررسی شود، نظریه و توصیه: افزایش شدید کروم قابل توجه است، احتمال فرسایش غیرعادی رینگ یا لاینر کروم پلیت وجود دارد--