

مالک دستگاه:	نام دستگاه: لوکوموتیو	ظرفیت روغن: 920 Lit	محل کار: آپرین	نتیجه کلی
کد دستگاه:	قسمت: موتور	توان دستگاه: hp	ملاحظات:	
	مدل دستگاه: GT26CW	سال ساخت:		
	N-556 سازنده: آمریکا	آخرین تعمیر:		

نیاز به بررسی

تاریخ نمونه	04/07/20	04/07/17	04/07/15	04/07/04	دریافت نمونه: 04/07/21	نوبت آزمایش: 227	چاپ: 04/07/23
تعویض روغن	04/05/25	04/05/25	04/05/25	04/05/25			
تاریخ آزمایش	04/07/22	04/07/20	04/07/17	04/07/07			
سازنده روغن	DL	DL	DL	DL			
نام روغن	DL	DL	DL	DL			
درجه روغن (grade)	40	40	40	40			
کارکرد دستگاه	19793	18265	17390	14067			
کارکرد روغن	0	0	430	300			
سرریز روغن	0	0	0	0			
Fe	18.9	18.6	23.5	35.9	27.4	15.5	
Cr	12.2	12.6	15.1*	21*	16.0	2.6	
Al	2.8	2	2.5	3.1	4.2	0.0	
Cu	15.2	12.9	15.1	20.7	0.0	0.0	
Pb	5	5	6.4	9.4	0.0	0.0	
Sn	0	0	0	0	0.0	0.0	
Ni	0	0	0	0	0.0	0.0	
Ti	0	0	0	0	0.0	0.0	
Ag	0	0	0	0	0.0	0.0	
Mo	0	0	0	0	0.0	0.0	
Zn	3	2.1	1.6	2.1	6.5	40.0	
P	0	0	0	0	0.3	0.0	
Ca	5088	5092	5011	5079	52.7	3056	
Ba	0	0	0	0	14.2	77.4	
Mg	21.9	35.1	34.9	33.6	52.7	3056	
Si	3.2	6.2	4.6	5.2	185	190*	
Na	13.6	2.8	2.7	3.8			
B	0.3	0.2	0.1	0.1			
V	0	0	0	0			
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی			
الودگی سوخت	-						
نشت سوخت (%vol)	#						
نوده	1.1*	12	12	17			
PQ	11	72	74	89			
DL (DRE)	67	48	52	61			
DS	38	2880	2772	4200			
IS	3045						
TDPQ	#						
FD	mg/L						
VIS40	D445 (cSt)	184	186	190*			
VIS100	D445 (cSt)						
VI	D-2270						
F. Pt. (°C)	D-3828						
TBN	D2896mgKOH/g						
TBN	D974 mgKOH/g						
TAN	D974 mgKOH/g						
TAN	D664 mgKOH/g						
وضعیت کلی	نیاز به بررسی	عادی	عادی	نیاز به بررسی			
وضعیت روغن:	میزان دوده موجود در روغن بالاتر از حد مجاز است.						
وضعیت دستگاه:	احتمالا بالا بودن گرانیوی روغن بدلیل دوده ناشی از تنظیم نبودن موتور (سیستم سوخت رسانی) میباشد						
نظریه و توصیه:	ارسال نمونه مجدد زودتر از زمان معمول-						

تست های پیوست: ☐ تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA