

مالک دستگاه: نام دستگاه: لوکوموتیو
 کد دستگاه: قسمت: موتور
 مدل دستگاه: GT26CW-2A
 سازنده: N-946 آمریکا
 ظرفیت روغن: 920 Lit
 توان دستگاه: hp
 محل کار: تربت
 ملاحظات:
 تاریخ نمونه: 04/07/12
 نیت آزمایش: 177
 چاپ: 04/07/14

نیاز به بررسی

تاریخ نمونه	04/07/10	04/07/02	04/06/28	04/06/20
تعویض روغن	04/06/23	04/06/23	04/06/23	04/01/23
تاریخ آزمایش	04/07/13	04/07/05	04/06/31	04/06/23
سازنده روغن	DL	DL	DL	DL
نام روغن	40	40	40	40
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	8529	5089	2937	67492
کارکرد روغن	110	200	30	0
سرریز روغن				
Fe	20.4	14.3	5.4	29.8
Cr	14.1*	8	2.9	18.3*
Al	1.8	4.4	1.2	2.4
Cu	13.6	4.9	2.4	19
Pb	8.7	2.8	1.7	7.7
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0
Zn	2.1	2.2	1.4	4.5
P	0	0	0	0
Ca	5067	5072	4999	5032
Ba	0	0	0	0
Mg	32.8	27.9	29.2	41.5
Si	4.9	5.8	2.9	4
Na	2.7	2.6	2.5	9.7
B	0.1	0.2	0.2	0.2
V	0	0	0	0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-			
نشت سوخت	#			
دوده	1.1*	0.8	0.5	1.2*
PQ	12	10	8	15
DL	61	56	38	84
DS	39	32	16	59
IS (DRE)	2200	2112	1188	3575
TDPQ	#			
FD	mg/L			
VIS40	175	179	169	195*
VIS100	D445 (cSt)			
VI	D445 (cSt)			
F. Pt. (°C)	D-2270			
TBN	D-3828	14.32	14.83	14.05
TBN	D2896mgKOH/g			
TAN	D974 mgKOH/g	2.73	1.96	2.67
TAN	D974 mgKOH/g			
TAN	D664 mgKOH/g			
وضعیت کلی	نیاز به بررسی	عادی	عادی	نیاز به بررسی

وضعیت روغن: میزان دوده موجود در روغن بالاتر از حد مجاز است. -- لطفا به نتایج تست های تکمیلی توجه فرمائید

وضعیت دستگاه: میزان عنصر کروم بالا است

نظریه و توصیه: ارسال نمونه مجدد زودتر از زمان معمول-لطفا تنظیم بودن موتور دستگاه (سیستم سوخت رسانی) بررسی شود--