

محل کار: سیرجان
ملاحظات:ظرفیت روغن: 920 Lit
توان دستگاه: hp
سال ساخت:
آخرین تعمیر:نام دستگاه: لوکوموتیو آریا
قسمت: موتور
مدل دستگاه: GT26CW
سازنده: N-556 آمریکا

مالک دستگاه:


کد دستگاه:

نیاز به بررسی

چاپ: 04/09/02

نوبت آزمایش: 233

دریافت نمونه: 04/08/28



تاریخ نمونه	04/08/27	04/08/24	04/08/18	04/08/09
تعویض روغن	04/05/25	04/05/25	04/05/25	04/05/25
تاریخ آزمایش	04/09/01	04/08/27	04/08/20	04/08/12
سازنده روغن	DL	DL	DL	DL
نام روغن	DL	DL	DL	DL
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	33591	32460	30805	26486
کارکرد روغن	0	0	170	0
سرریز روغن	0	0	0	0
Fe	18.3	24.5	20.4	17.1
Cr	12.9	14*	12.4	12.1
Al	1.8	2.4	2.3	1.7
Cu	13.9	14.6	12.3	11.9
Pb	4.5	5.2	4	3.8
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0
Zn	4.5	2.4	1.9	2.3
P	0	0	0	0
Ca	5084	5098	5032	5030
Ba	0	0	0	0
Mg	29.2	27.3	28.9	27.9
Si	8.7	8.3	8.9	5.2
Na	3	3	2.6	2.6
B	0.2	0.6	0.2	0.2
V	0	0	0	0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-	-	-	-
نشت سوخت (%vol)	#	#	#	#
نوده	D-7686 (wt%)	0.7	0.8	1.1*
PQ	11	12	12	11
DL	68	72	73	71
DS	39	51	51	47
IS (DRE)	3103	2583	2728	2832
TDPQ	#	#	#	#
FD	mg/L	195*	193*	186
VIS40	D445 (cSt)	197*	193*	186
VIS100	D445 (cSt)	197*	193*	186
VI	D-2270	197*	193*	186
F. Pt. (°C)	D-3828	197*	193*	186
TBN	D2896mgKOH/g	197*	193*	186
TBN	D974 mgKOH/g	197*	193*	186
TAN	D974 mgKOH/g	197*	193*	186
TAN	D664 mgKOH/g	197*	193*	186
وضعیت کلی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی

- نتایج صرفاً مربوط به این نمونه می باشد.

- نظر کارشناسی ارائه شده در این گزارش صرفاً براساس نتایج آزمایشها و اطلاعات محدود همراه نمونه می باشد. بدیهی است ارزیابی و تصمیم گیری نهایی باتوجه به سوابق و شرایط کار بمعده کارشناسان مسئول دستگاه می باشد.

- برای تکرار آزمایش، نمونه به مدت سه هفته نگهداری می شود.

آزمایش بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه انجام می شود.

* = مرزی ** = غیر قابل قبول *** = بحرانی

تست های پیوست: ☐ تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA

وضعیت روغن: مناسب بودن گرانیوی روغن بررسی شود

وضعیت دستگاه: عادی

نظریه و توصیه: لطفاً مناسب بودن گرانیوی روغن با توجه به توصیه سازنده دستگاه مورد بررسی قرار گیرد. - گرانیوی بالاتر از روغن گرید 40 می باشد -