

محل کار: بندر عباس
ملاحظات:ظرفیت روغن: 30 Lit
توان دستگاه: hp
سال ساخت:
آخرین تعمیر:نام دستگاه: لکوموتیو
قسمت: موتور
مدل دستگاه: -
N-90 سازنده: هیتاچی

مالک دستگاه:

کد دستگاه:


نتیجه کلی

عادی

چاپ: 04/08/28

نوبت آزمایش: 160

دریافت نمونه: 04/08/26



تاریخ نمونه	04/08/25	04/08/17	04/08/06	04/07/23
تعمیم روغن	04/07/21	04/07/21	04/07/21	04/07/21
تاریخ آزمایش	04/08/27	04/08/19	04/08/10	04/07/27
سازنده روغن	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم
نام روغن	DL	DL	DL	DL
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	7920	6000	3600	960
کارکرد روغن	120	150	0	0
سرریز روغن				
Fe	11.4	4.9	10.6	7.1
Cr	5	0.4	3.6	1.2
Al	2.1	1.1	1.7	1.4
Cu	2.9	1	2.2	1
Pb	1.4	1.2	0	0.7
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0
Zn	2.1	2.8	1.6	1.8
P	0	0	0	0
Ca	5037	5006	5063	4998
Ba	0	0	0	0
Mg	25.2	24.1	25.3	28.8
Si	9.3	4.6	4.2	11.5
Na	11.2	54	9.1	4
B	0.1	5.1	0.1	0.1
V	0	0	0	0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-			
نشت سوخت (%vol)	#			
نوده (wt%)	D-7686			
PQ	9	9	9	9
DL	48	39	46	45
DS	24	11	24	23
IS (DRE)	#			
TDPQ	#			
FD	mg/L			
VIS40	D445 (cSt)	175	183	166
VIS100	D445 (cSt)			
VI	D-2270			
F. Pt. (°C)	D-3828			
TBN	D2896mgKOH/g			
TBN	D974 mgKOH/g			
TAN	D974 mgKOH/g			
TAN	D664 mgKOH/g			
وضعیت کلی	عادی	عادی	عادی	عادی

- نتایج صرفاً مربوط به این نمونه می باشد.

- نظر کارشناسی ارائه شده در این گزارش صرفاً براساس نتایج آزمایشها و اطلاعات محدود همراه نمونه می باشد. بدیهی است ارزیابی و تصمیم گیری نهائی باتوجه به سوابق و شرایط کار بمعده کارشناسان مسئول دستگاه می باشد.

- برای تکرار آزمایش، نمونه به مدت سه هفته نگهداری می شود.

آزمایش بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه انجام می شود.

* = مرزی ** = غیر قابل قبول *** = بحرانی

تست های پیوست: ☐ تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA

وضعیت روغن: رضایتبخش (با توجه به نتایج آزمایشهای فوق)

وضعیت دستگاه: عادی

نظریه و توصیه: سرریز بیش از حد باعث کاهش دقت ارزیابی می شود. مدل دستگاه: --