

محل کار: هرمرگان
ملاحظات:ظرفیت روغن: 30 Lit
توان دستگاه: hp
سال ساخت:
آخرین تعمیر:نام دستگاه: لکوموتیو
قسمت: موتور
مدل دستگاه: -
N-90 سازنده: هیتاچی

مالک دستگاه:

کد دستگاه:


نتیجه کلی

عادی

چاپ: 04/07/27

نوبت آزمایش: 157

دریافت نمونه: 04/07/24



تاریخ نمونه	04/07/23	04/07/16	04/07/11	04/07/05
تعمیض روغن	04/07/21	04/01/17	04/01/17	04/01/17
تاریخ آزمایش	04/07/27	04/07/20	04/07/13	04/07/07
سازنده روغن	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم
نام روغن	DL	DL	DL	DL
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	960	43920	42720	41280
کارکرد روغن	0	0	0	0
سرریز روغن	0	0	0	0
Fe	7.1	54*	54*	49.3*
Cr	1.2	15.2*	15.4*	15.3*
Al	1.4	5.5	4.4	4.2
Cu	1	11.2	11.5	10.6
Pb	0.7	1.2	1.9	1.3
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0
Zn	1.8	2.6	1.4	2.6
P	0	0	0	0
Ca	4998	5057	5027	5062
Ba	0	0	0	0
Mg	28.8	40.3	37	37.5
Si	11.5	10.8	10.5	10.2
Na	4	21.6	23.2	18.9
B	0.1	0.1	0.1	0.1
V	0	0	0	0
آلودگی آب	منفی	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-	-	-	-
نشت سوخت	#	#	#	#
نوده	D-7686 (wt%)	D-7686 (wt%)	D-7686 (wt%)	D-7686 (wt%)
PQ	9	23*	22*	20*
DL	45	116*	112*	99
DS	23	96	87	71
IS (DRE)	1496	4240	4975	4760
TDPQ	#	1.6		1.4
FD	mg/L			
VIS40	166	180	173	172
VIS100	D445 (cSt)			
VI	D-2270			
F. Pt. (°C)	D-3828			
TBN	D2896mgKOH/g			
TBN	D974 mgKOH/g			
TAN	D974 mgKOH/g			
TAN	D664 mgKOH/g			
وضعیت کلی	عادی	مرزی قبول	مرزی قبول	قابل قبول

- نتایج صرفاً مربوط به این نمونه می باشد.

- نظر کارشناسی ارائه شده در این گزارش صرفاً براساس نتایج آزمایشها و اطلاعات محدود همراه نمونه می باشد. بدیهی است ارزیابی و تصمیم گیری نهایی باتوجه به سوابق و شرایط کار بعهده کارشناسان مسئول دستگاه می باشد.

- برای تکرار آزمایش، نمونه به مدت سه هفته نگهداری می شود.

آزمایش بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه انجام می شود.

* = مرزی ** = غیر قابل قبول *** = بحرانی

تست های پیوست: ☐ تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA

وضعیت روغن: رضایتبخش (با توجه به نتایج آزمایشهای فوق)

وضعیت دستگاه: عادی

نظریه و توصیه: ادامه کار- نمونه گیری طبق جدول زمانی-مدل دستگاه-؟