

محل کار: سیرجان
ملاحظات:ظرفیت روغن: 492 Lit
توان دستگاه: hp
سال ساخت:
آخرین تعمیر:نام دستگاه: لوکوموتیو
قسمت: موتور
مدل دستگاه: GT26CW
N-122 سازنده: آمریکا

مالک دستگاه:

کد دستگاه:


نتیجه کلی

عادی

چاپ: 04/05/29

نوبت آزمایش: 217

دریافت نمونه: 04/05/27



تاریخ نمونه	04/05/26	04/05/12	04/05/15	04/05/26
تعویض روغن	04/03/09	04/03/09	04/03/09	04/03/09
تاریخ آزمایش	04/04/29	04/05/15	04/05/18	04/05/29
سازنده روغن	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم
نام روغن	DL	DL	DL	DL
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	11040	14880	15600	18240
کارکرد روغن	0	120	0	220
سرریز روغن	18.3	7.9	2.1	5.1
Fe	6.9	7.3	10.9	8.5
Cr	2	2.4	2.7	2.2
Al	0	1.5	3.5	2.1
Cu	2.7	2.5	3.4	2.8
Pb	0.7	0	0.1	0.4
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0
Zn	1.9	2.5	2.1	4.4
P	0	0	0	0
Ca	4904	4872	4871	4883
Ba	0	0	0	0
Mg	35.4	34	38.1	38
Si	7.1	4.1	6.2	4.8
Na	39.6	4.9	3.2	2.3
B	0.2	0	0.1	0.2
V	0.0	0	0	0
آلودگی آب	منفی	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-	-	-	-
نشت سوخت (%vol)	-	-	-	-
نوده (wt%)	D-7686	D-7686	D-7686	D-7686
PQ	11.5	9	9	9
DL (DRF)	62.3	47	43	45
DS	38.0	21	17	21
IS	2435	1768	1560	1817
TDPQ	-	-	-	-
FD	-	-	-	-
mg/L	169	177	175	175
VIS40 (cSt)	D445	D445	D445	D445
VIS100 (cSt)	D445	D445	D445	D445
VI	D-2270	D-2270	D-2270	D-2270
F. Pt. (°C)	D-3828	D-3828	D-3828	D-3828
TBN	D2896	D2896	D2896	D2896
TBN	D974	D974	D974	D974
TAN	D974	D974	D974	D974
TAN	D664	D664	D664	D664
وضعیت کلی	عادی	عادی	عادی	عادی

- نتایج صرفاً مربوط به این نمونه می باشد.

- نظر کارشناسی ارائه شده در این گزارش صرفاً براساس نتایج آزمایشها و اطلاعات محدود همراه نمونه می باشد. بدیهی است ارزیابی و تصمیم گیری نهایی باتوجه به سوابق و شرایط کار بهمه کارشناسان مسئول دستگاه می باشد.

- برای تکرار آزمایش، نمونه به مدت سه هفته نگهداری می شود.

آزمایش بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه انجام می شود.

* = مرزی ** = غیر قابل قبول *** = بحرانی

تست های پیوست: ☐ تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA

وضعیت روغن: رضایتبخش (با توجه به نتایج آزمایشهای فوق)

وضعیت دستگاه: عادی

نظریه و توصیه: ادامه کار- نمونه گیری طبق جدول زمانی-سرریز بیش از حد روغن دقت ارزیابی را کاهش می دهد--