

مالک دستگاه: نام دستگاه: لوکوموتیو
 کد دستگاه: قسمت: موتور
 مدل دستگاه: GT26CW
 سازنده: N-508 آمریکا
 ظرفیت روغن: 920 Lit
 توان دستگاه: hp
 سال ساخت:
 آخرین تعمیر:


نتیجه کلی

نیاز به بررسی

چاپ: 04/07/21

نوبت آزمایش: 95

دریافت نمونه: 04/07/17



تاریخ نمونه	04/07/16	04/07/04	04/06/21	04/06/15
تعمیم روغن	04/03/15	04/03/15	04/03/15	04/03/15
تاریخ آزمایش	04/07/20	04/07/06	04/06/24	04/06/18
سازنده روغن	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم
نام روغن	DL	DL	DL	DL
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	49913	45625	39773	37316
کارکرد روغن	80	570	0	0
سرریز روغن				
Fe	25.6	36.6	28.6	24.1
Cr	18.5*	24.7**	23.3*	18.9*
Al	2.3	3.6	2.6	2.6
Cu	19.6	25.5	22.3	18.3
Pb	5	6.4	5.8	4.2
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0
Zn	1.7	3.4	1.8	3.7
P	0	0	0	0
Ca	5062	5042	4962	5060
Ba	0	0	0	0
Mg	33.5	36.6	38.2	36.5
Si	4.8	5.8	3.4	5.9
Na	3.4	4.8	6.3	6.5
B	0.1	0.1	0.1	0.1
V	0	0	0	0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-			
نشت سوخت (%vol)	#			
نوده	D-7686 (wt%)			
PQ	13	17	14	12
DL	78	86	78	75
DS	53	62	53	49
IS (DRE)	3275	3552	3275	3224
TDPQ	#			
FD	mg/L			
VIS40	D445 (cSt)	210*	206*	195*
VIS100	D445 (cSt)			
VI	D-2270			
F. Pt. (°C)	D-3828			
TBN	D2896 mgKOH/g			
TBN	D974 mgKOH/g			
TAN	D974 mgKOH/g			
TAN	D664 mgKOH/g			
وضعیت کلی	نیاز به بررسی	مرزی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی

- نتایج صرفاً مربوط به این نمونه می باشد.
 - نظر کارشناسی ارائه شده در این گزارش صرفاً براساس نتایج آزمایشها و اطلاعات محدود همراه نمونه می باشد. بدیهی است ارزیابی و تصمیم گیری نهائی باتوجه به سوابق و شرایط کار بعهده کارشناسان مسئول دستگاه می باشد.
 - برای تکرار آزمایش، نمونه به مدت سه هفته نگهداری می شود.
 # آزمایش بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه انجام می شود.
 * = مرزی ** = غیر قابل قبول *** = بحرانی

تست های پیوست: ☐ تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA

وضعیت روغن: مناسب بودن گرانروی روغن بررسی شود

وضعیت دستگاه: میزان عنصر کروم بالا است

ارسال نمونه مجدد زودتر از زمان معمول-گرانروی بالا تر از روغن گرید 40 می باشد--جهت حصول اطمینان تنظیم بودن موتور دستگاه (سیستم سوخت رسانی) بررسی شود--