

مالک دستگاه:	نام دستگاه: لوکوموتیو	ظرفیت روغن: 920 Lit	محل کار: میرجان	نتیجه کلی:
کد دستگاه:	قسمت: موتور	توان دستگاه: hp	ملاحظات:	مرزی
	مدل دستگاه: GT26CW	سال ساخت:		
	N-523 سازنده: آمریکا	آخرین تعمیر:		

تاریخ نمونه	04/07/07	04/07/04	04/07/03	04/06/20
تعمیر روغن	04/06/19	04/06/19	04/06/19	04/06/19
تاریخ آزمایش	04/07/09	04/07/06	04/07/06	04/06/23
سازنده روغن	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم
نام روغن	DL	DL	DL	DL
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	7359	6443	6072	24
کارکرد روغن	0	0	50	0
سرریز روغن				
Fe	28.2	19.1	20.3	15.5
Cr	12.2	11.3	12.1	8.8
Al	6.4	4.1	4.5	3.2
Cu	18	12.5	13.3	7
Pb	15.6*	13.1*	13.6*	11*
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0
Zn	8.6	8.5	8.7	6.3
P	0	0	0	0
Ca	5007	5092	5097	5035
Ba	0	0	0	0
Mg	47.6	43.8	45.2	54
Si	10.8	10.6	10.3	10.6
Na	17.9	15.3	15.1	10
B	0.1	0.1	0.1	0.1
V	0	0	0	0
آلودگی آب	منفی	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت				
نشت سوخت				
نوده	14	11	12	10
PQ	#	#	#	#
DL	72	64	74	58
DS	54	38	48	35
IS	2268	2652	3172	2139
TDPQ	#	#	#	#
FD	mg/L			
VIS40	172	170	168	164
VIS100	D445 (cSt)			
VI	D-2270			
F. Pt. (°C)	D-3828			
TBN	D2896mgKOH/g			
TBN	D974 mgKOH/g			
TAN	D974 mgKOH/g			
TAN	D664 mgKOH/g			
وضعیت کلی	مرزی	مرزی	مرزی	نیاز به بررسی

- نتایج صرفاً مربوط به این نمونه می باشد.

- نظر کارشناسی ارائه شده در این گزارش صرفاً براساس نتایج آزمایشها و اطلاعات

محدود همراه نمونه می باشد. بدیهی است ارزیابی و تصمیم گیری نهائی باتوجه به

سوابق و شرایط کار بهمه کارشناسان مسئول دستگاه می باشد.

- برای تکرار آزمایش، نمونه به مدت سه هفته نگهداری می شود.

آزمایش بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه انجام می شود.

* = مرزی ** = غیر قابل قبول *** = بحرانی

تست های پیوست: ☐ تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA

وضعیت روغن: --

وضعیت دستگاه: میزان عنصر سرب بالا است

لطفاً وضعیت عمومی دستگاه کنترل شود - تا حصول اطمینان از وضعیت دستگاه، نمونه گیری زودتر از زمان معمول-احتمال فرسایش پاتاقانها وجود دارد--