

مالک دستگاه:	نام دستگاه: لوکوموتیو	ظرفیت روغن: Lit	محل کار: آپرین	نتیجه کلی
کد دستگاه:	قسمت: موتور	توان دستگاه: hp	ملاحظات:	
	مدل دستگاه: GT26CW	سال ساخت:		
	N-527 سازنده: آمریکا	آخرین تعمیر:		مرزی

تاریخ نمونه	04/08/09	04/08/01	04/07/22	04/07/16
تعویض روغن	04/03/25	04/03/25	04/03/25	04/03/25
تاریخ آزمایش	04/08/11	04/08/04	04/07/26	04/07/20
سازنده روغن	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم
نام روغن	DL	DL	DL	DL
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	57598	53560	49922	47150
کارکرد روغن	280	230	60	0
سرریز روغن				
Fe	12.8	19	16.2	16.5
Cr	1.9	2	1.8	1.7
Al	0.9	2.3	1.8	1.7
Cu	22.3	30.5*	26.8	28.1
Pb	13.3*	20.4**	17.2*	17.6*
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0
Zn	1.8	3.1	2.6	2.2
P	0	0	0	0
Ca	5006	5056	5030	5018
Ba	0	0	0	0
Mg	27.4	34.3	32.4	35.6
Si	6.7	9.7	9.7	9.3
Na	4.9	5.8	6	6.7
B	0.1	0.1	0.2	0.1
V	0	0	0	0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-			
نشت سوخت (%vol)	#			
نوده D-7686 (wt%)	9	1.1*	0.6	0.8
PQ	#	12	11	11
DL (DRE)	#	73	69	67
DS	#	47	45	42
IS	#	3120	2736	2725
TDPQ	#	1955		2819
FD	mg/L			
VIS40	D445 (cSt)	187	200*	194*
VIS100	D445 (cSt)			206*
VI	D-2270			
F. Pt. (°C)	D-3828			
TBN	D2896mgKOH/g			
TBN	D974 mgKOH/g			
TAN	D974 mgKOH/g			
TAN	D664 mgKOH/g			
وضعیت کلی	مرزی	تحت مراقبت	مرزی	مرزی

وضعیت روغن: --
وضعیت دستگاه: میزان عنصر سرب بالا است
لطفاً وضعیت عمومی دستگاه کنترل شود - تا حصول اطمینان از وضعیت دستگاه، نمونه گیری زودتر از زمان معمول - احتمال فرسایش پاتاقانها بررسی شود - سرریز بیش از حد روغن دقت ارزیابی را کاهش می دهد -