


کد دستگاه:

عادی

N-533 سازنده: آمریکا

دریافت نمونه: 04/08/03



متوسط مقادير

04/07/19
04/05/12
04/07/21
البرز نشان قشتم
DL
40
30315
360
12.9
2.5
1.3
5.6
0.7
0
0
0
0
0
2.1
0
5081
0
34.5
5.6
2.1
0.1
0
منفی

04/07/24
04/05/12
04/07/27
البرز نشان قشم
DL
40
32126
150
15.4
2.5
2.8
5.8
1.9
0
0
0
0
0
2.1
0
5087
0
32.9
5.8
2.1
0.2
0
منفی

04/07/30
04/05/12
04/08/03
البرز نشان قشم
DL
40
35448
120
9.3
1.6
1.8
4.1
1
0
0
0
0
3.1**
108***
85
4995
0
95
10.3
1.9
0.1
0
منفی

04/08/02	
04/05/12	
04/08/05	
لبرز نشان قشتم	
DL	
40	
36667	
200	
	9.7
	1.8
	1.3
	4.3
	0.9
	0
	0
	0
	0
	1.6
	0
	5075
	0
	26.2
	7.1
	2.1
	0.1
	0
	منفی

	تاریخ نمونه
	تعویض روغن
	تاریخ آزمایش
	سازنده روغن
	نام روغن
	درجه روغن (grade)
	کارکرد دستگاه
	کارکرد روغن
	سرریز روغن
D-6595	Fe
D-6595	Cr
D-6595	Al
D-6595	Cu
D-6595	Pb
D-6595	Sn
D-6595	Ni
D-6595	Ti
D-6595	Ag
D-6595	Mo
D-6595	Zn
D-6595	P
D-6595	Ca
D-6595	Ba
D-6595	Mg
D-6595	Si
D-6595	Na
D-6595	B
D-6595	V
Crackle	آلودگی آب
-	الودگی سوخت
#	نشت سوخت (%vol)
D-7686 (wt%)	بوده
#	PQ
#	DL
#	DS
#	IS
#	TDPQ
mg/L	FD
D445 (cSt)	VIS40
D445 (cSt)	VIS100
D-2270	VI
D-3828	F. Pt. ('C)
D2896mgKOH/g	TBN
D974 mgKOH/g	TBN
D974 mgKOH/g	TAN
D664 mgKOH/g	TAN

- نتایج صرفاً مربوط به این نمونه می باشد.
- نظر کارشناسی ارائه شده در این گزارش صرفاً براساس نتایج آزمایش ها و اطلاعات محدود همراه نمونه می باشد. بدیهی است ارزیابی و تصمیم گیری نهایی باتوجه به سوابق و شرایط کار بعهده کارشناسان مسئول دستگاه می باشد.
- برای تکرار آزمایش، نمونه به مدت سه هفته نگهداری می شود.

آزمایش بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه انجام می شود.

*** = مرزی ** = غیر قابل قبول *** = بحرانی**

تست های پیوست: تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA ☐

عادی

نیاز به بررسی

به رسیدگی

عادی

وضعیت کلی

وضعیت روغن: رضایتبخش (با توجه به نتایج آزمایشهای فوق)

وضعیت دستگاه: عادی

نظریه و تم صه: ادامه کار- نمونه گیری طبق جدول زمانی-