

مالک دستگاه: نام دستگاه: لوکوموتیو
کد دستگاه: قسمت: موتور
مدل دستگاه: GT26CW
سازنده: N-837 آمریکا
ظرفیت روغن: 920 Lit
توان دستگاه: hp
سال ساخت:
آخرین تعمیر:


نتیجه کلی

نیاز به بررسی

چاپ: 04/08/10

نوبت آزمایش: 61

دریافت نمونه: 04/08/07



تاریخ نمونه	04/08/06	04/08/01	04/07/16	04/07/02
تعویض روغن	03/12/21	03/12/21	03/12/21	03/12/21
تاریخ آزمایش	04/08/10	04/08/04	04/07/20	04/07/05
سازنده روغن	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم
نام روغن	DL	DL	DL	DL
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	86445	84008	80476	77116
کارکرد روغن	200	0	180	80
سرریز روغن				
Fe	16.4	22.4	36.9	39
Cr	2.3	2.5	4.6	5.3
Al	1.9	2.2	3.5	3.6
Cu	9.2	10.8	13.9	15.4
Pb	7.5	10.6*	12.6*	13.4*
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0
Zn	1.6	2.1	2.3	1.6
P	0	0	0	0
Ca	5013	5078	5061	5023
Ba	0	0	0	0
Mg	25.8	31.4	37.5	36.6
Si	9.8	8	16.6*	9.8
Na	3.4	3.1	4	4.7
B	0.2	0.1	0.1	0.2
V	0	0	0	0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-			
نشت سوخت (# (%vol)	0.7	13	17	18
نوده D-7686 (wt%)	11	75	86	97
PQ	68	49	62	74
DL	43	3224	3552	3933
DS (DRE)	2775			
IS				
TDPQ				
FD				
mg/L				
VIS40	191*	185	189	190*
D445 (cSt)				
VIS100				
D445 (cSt)				
VI				
D-2270				
F. Pt. (°C)				
D-3828				
TBN				
D2896mgKOH/g				
TBN				
D974 mgKOH/g				
TAN				
D974 mgKOH/g				
TAN				
D664 mgKOH/g				
وضعیت کلی	نیاز به بررسی	مرزی	مرزی	مرزی

- نتایج صرفاً مربوط به این نمونه می باشد.
- نظر کارشناسی ارائه شده در این گزارش صرفاً براساس نتایج آزمایشها و اطلاعات محدود همراه نمونه می باشد. بدیهی است ارزیابی و تصمیم گیری نهائی باتوجه به سوابق و شرایط کار بمعده کارشناسان مسئول دستگاه می باشد.
- برای تکرار آزمایش، نمونه به مدت سه هفته نگهداری می شود.
آزمایش بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه انجام می شود.
* = مرزی ** = غیر قابل قبول *** = بحرانی

تست های پیوست: ☐ تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA

وضعیت روغن: مناسب بودن گرانیوی روغن بررسی شود

وضعیت دستگاه: عادی

نظریه و توصیه: لطفاً مناسب بودن گرانیوی روغن با توجه به توصیه سازنده دستگاه مورد بررسی قرار گیرد. - گرانیوی بالاتر از روغن گرید 40 است -