

مالک دستگاه:	نام دستگاه: لوکوموتیو	ظرفیت روغن: Lit 920	محل کار: شرق	نتیجه کلی
کد دستگاه:	قسمت: موتور	توان دستگاه: hp	ملاحظات:	
	مدل دستگاه: GT26CW-2A	سال ساخت:		
	N-849 سازنده: آمریکا	آخرین تعمیر:		

نیاز به رسیدگی

تاریخ نمونه	04/07/16	04/07/08	04/06/23	04/06/13
تعویض روغن	03/12/23	03/12/23	03/12/23	03/12/23
تاریخ آزمایش	04/07/20	04/07/12	04/06/26	04/06/16
سازنده روغن	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم
نام روغن	DL	DL	DL	DL
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	92329	85294	79473	75737
سرریز روغن	120	200	100	0
Fe	D-6595	14	22.9	19.6
Cr	D-6595	11	25.2**	20.2*
Al	D-6595	1.8	3.4	2.7
Cu	D-6595	17.9	26.8	25.1
Pb	D-6595	6.4	10.4*	8.1
Sn	D-6595	0	0	0
Ni	D-6595	0	0	0
Ti	D-6595	0	0	0
Ag	D-6595	0	0	0
Mo	D-6595	0	0	0
Zn	D-6595	2.9	2.1	2.6
P	D-6595	0	0	0
Ca	D-6595	5015	5016	5009
Ba	D-6595	0	0	0
Mg	D-6595	33.9	37	36.2
Si	D-6595	10.2	8.6	8.9
Na	D-6595	2.7	3.2	3.5
B	D-6595	0.1	0.1	0.1
V	D-6595	0	0	0
آلودگی آب	>>0.1%***	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-			
نشت سوخت	# (%vol)			
نوده	D-7686 (wt%)			
PQ	#			
DL	#			
DS	#			
IS (DRE)	#			
TDPQ	#			
FD	mg/L			
VIS40	D445 (cSt)	195*	197*	193*
VIS100	D445 (cSt)			
VI	D-2270			
F. Pt. (°C)	D-3828			
TBN	D2896mgKOH/g	14.56	13.69	14.56
TBN	D974 mgKOH/g			
TAN	D974 mgKOH/g	1.50	2.39	2.12
TAN	D664 mgKOH/g			
وضعیت کلی	نیاز به رسیدگی	نیاز به بررسی	مرزی	نیاز به بررسی

وضعیت روغن: روغن آلوده می باشد
 وضعیت دستگاه: آلودگی شدید آب (نفوذ شدید آب بداخل روغن)
 لطفأعلت آلودگی بررسی و رفع شود- ارسال نمونه مجدد زودتر از زمان معمول-به دلیل وجود آلودگی شدید آب، امکان انجام سایر آزمونهای تکمیلی نظریه و توصیه: و درخواستی و ارزیابی دقیق تر میسر نمی باشد، لطفا بررسی و رسیدگی های لازم فوراً صورت گیرد--