

نتیجه کلی

محل کار: آپرین
ملاحظات:ظرفیت روغن: Lit
توان دستگاه: hp
سال ساخت:
آخرین تعمیر:نام دستگاه: لوکوموتیو
قسمت: موتور
مدل دستگاه: GT26CW
N-851 سازنده: آمریکا

مالک دستگاه:


کد دستگاه:

عادی

چاپ: 04/09/09

نوبت آزمایش: 223

دریافت نمونه: 04/09/05



تاریخ نمونه	04/09/04	04/08/24	04/08/19	04/08/11
تعویض روغن	04/03/09	04/03/09	04/03/09	04/03/09
تاریخ آزمایش	04/09/08	04/08/27	04/08/21	04/08/13
سازنده روغن	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم
نام روغن	DL	DL	DL	DL
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	73947	70670	68071	63900
کارکرد روغن	350	130	280	150
سرریز روغن				
Fe	35.4	35.5	36.1	35.1
Cr	9.9	10.8	10.6	13*
Al	2.9	2.6	3.4	3.2
Cu	25.9	27	27.4	33.5*
Pb	8.1	9.5*	10.9*	11.7*
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0
Zn	3.3	1.7	2	2.1
P	0	0	0	0
Ca	5044	5077	5040	5070
Ba	0	0	0	0
Mg	33	26.3	24.4	25.3
Si	9.4	7.6	10.4	7.5
Na	2.6	2.4	2.5	2.6
B	0.1	0.2	0.2	0.1
V	0	0	0	0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-			
نشت سوخت	# (%vol)			
نوده	D-7686 (wt%)			
PQ	17	17	17	17
DL	84	85	94	90
DS	62	62	68	67
IS (DRE)	3212	3381	4212	3611
TDPQ	#			
FD	mg/L			
VIS40	185	182	182	177
VIS100	D445 (cSt)			
VI	D-2270			
F. Pt. (°C)	D-3828			
TBN	D2896mgKOH/g			
TBN	D974 mgKOH/g			
TAN	D974 mgKOH/g			
TAN	D664 mgKOH/g			
وضعیت کلی	عادی	قابل قبول	مرزی	مرزی

- نتایج صرفاً مربوط به این نمونه می باشد.
- نظر کارشناسی ارائه شده در این گزارش صرفاً براساس نتایج آزمایشها و اطلاعات محدود همراه نمونه می باشد. بدیهی است ارزیابی و تصمیم گیری نهائی باتوجه به سوابق و شرایط کار بهمه کارشناسان مسئول دستگاه می باشد.
- برای تکرار آزمایش، نمونه به مدت سه هفته نگهداری می شود.
آزمایش بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه انجام می شود.
* = مرزی ** = غیر قابل قبول *** = بحرانی

تست های پیوست: ☐ تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA

وضعیت روغن: رضایتبخش (با توجه به نتایج آزمایشهای فوق)

وضعیت دستگاه: عادی

نظریه و توصیه: سرریز بیش از حد باعث کاهش دقت ارزیابی می شود.