

مالک دستگاه:	نام دستگاه: لوکوموتیو	ظرفیت روغن: Lit	محل کار: آپرین	نتیجه کلی
کد دستگاه:	قسمت: موتور	توان دستگاه: hp	ملاحظات:	
	مدل دستگاه: GT26CW	سال ساخت:		
	N-851 سازنده: آمریکا	آخرین تعمیر:		
تاریخ نمونه	04/07/14	04/07/20	04/07/29	04/08/10
تعویض روغن	04/03/09	04/03/09	04/03/09	04/03/09
تاریخ آزمایش	04/07/18	04/07/22	04/08/03	04/08/13
سازنده روغن	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم
نام روغن	DL	DL	DL	DL
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	55198	57950	60972	63900
کارکرد روغن	120	0	80	150
سرریز روغن	34.0	10.1	19.7	25.7
	13.5	3.3	6.8	9.1
	3.2	1.2	4	3.1
	15.2	3.5	26.2	30.8*
	3.6	1.1	7.2	11.8*
	0.0	0	0	0
	0.0	0	0	0
	0.0	0	0	0
	0.0	0	0	0
	0.0	0	0	0
	0.0	0	0	0
	0.0	0	0	0
	1.7	2.3	2.6	2.9
	0	0	0	0
	5078	5033	5084	5091
	0	0	0	0
	31	19	31.3	27.8
	7.9	6.3	5.5	9.2
	1.4	12.9	2	2.9
	0.1	0.2	0.1	0.1
	0	0	0	0
	منفی	منفی	منفی	منفی
آلودگی آب				Crackle
الودگی سوخت				-
نشت سوخت				# (%vol)
نوده				D-7686 (wt%)
PQ	16.4	9	11	12
DL	86.9	46	62	71
DS	62.1	23	38	54
IS (DRE)	3459	1587	2400	2125
TDPQ				
FD				
mg/L				
VIS40	184	188	181	188
D445 (cSt)				
VIS100				
D445 (cSt)				
VI				
D-2270				
F. Pt. (°C)				
D-3828				
TBN				
D2896mgKOH/g				
TBN				
D974 mgKOH/g				
TAN				
D974 mgKOH/g				
TAN				
D664 mgKOH/g				
وضعیت کلی	نیاز به بررسی	عادی	مرزی	مرزی

وضعیت روغن: --

وضعیت دستگاه: میزان عناصر مس و سرب بالاست

نظریه و توصیه: احتمال شروع فرسایش یا ناآنها وجود دارد / ارسال نمونه مجدد زودتر از زمانبندی معمول-