









نتیجه کلی عادی	محل کار: تربت ملاحظات:	ظرفیت روغن: 920 Lit توان دستگاه: hp سال ساخت: آخرین تعمیر:	نام دستگاه: لوکوموتیو قسمت: موتور مدل دستگاه: GT26CW سازنده: آمریکا	نام لکوموتیو آریا	مالک دستگاه: کد دستگاه:
چاپ: 04/05/29	نوبت آزمایش: 201	دریافت نمونه: 04/05/27	04/05/12 03/10/23 04/05/15 البرز نشان قشم DL 40	04/05/17 04/05/20 البرز نشان قشم DL 40	04/05/22 03/10/23 04/05/27 البرز نشان قشم DL 40
نمودار Fe 	نمودار Cr 	متوسط مقادیر	26.4 12.2 2.8 15.1 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0 5077 0 35.7 8.7 34.3 0.3 0.0	15.4 7.2 1.3 7.4 2.8 0 0 0 0 0 0 1.7 0 5018 0 35.8 7.6 4.5 0.1 0 منفی	16.2 8.5 2.7 8.6 4 0 0 0 0 0 0 5.7 0 5097 0 41.9 5.7 4 0.1 0 منفی
نمودار Al 	نمودار Pb 		12.6 6.2 1.6 6.8 2.8 0 0 0 0 0 0 1.7 0 5018 0 35.8 7.6 4.5 0.1 0 منفی	15.4 7.2 1.3 7.4 2.8 0 0 0 0 0 0 1.7 0 5018 0 35.8 7.6 4.5 0.1 0 منفی	16.2 8.5 2.7 8.6 4 0 0 0 0 0 0 5.7 0 5097 0 41.9 5.7 4 0.1 0 منفی
نمودار Si 	نمودار Cu 		8.7 34.3 0.3 0.0	7.6 4.5 0.1 0	5.7 4 0.1 0
نمودار Vis40 	نمودار PQ/ Fe 		14.2 75.3 50.4 3034	9 52 27 1975	11 59 31 2520
- نتایج صرفا مربوط به این نمونه می باشد. - نظر کارشناسی ارائه شده در این گزارش صرفا براساس نتایج آزمایشها و اطلاعات محدود همراه نمونه می باشد. بدیهی است ارزیابی و تصمیم گیری نهایی باتوجه به سوابق و شرایط کار بهمه کارشناسان مسئول دستگاه می باشد. - برای تکرار آزمایش، نمونه به مدت سه هفته نگهداری می شود. # آزمایش بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه انجام می شود. = * = مرزی ** = غیر قابل قبول *** = بحرانی تست های پیوست: ☐ تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA			180	178	182

وضعیت روغن: رضایتبخش (با توجه به نتایج آزمایشهای فوق)

وضعیت دستگاه: عادی

نظریه و توصیه: ادامه کار- نمونه گیری طبق جدول زمانی-