

محل کار: شرق
ملاحظات:ظرفیت روغن: 920 Lit
توان دستگاه: hp
سال ساخت:
آخرین تعمیر:نام دستگاه: لوکوموتیو
قسمت: موتور
مدل دستگاه: GT26CW
سازنده: آمریکا
N-871

مالک دستگاه:

کد دستگاه:


نتیجه کلی

نیاز به بررسی

چاپ: 04/09/06

نوبت آزمایش: 214

دریافت نمونه: 04/09/04



تاریخ نمونه	04/09/02	04/08/27	04/08/14	04/07/28
تعویض روغن	04/06/08	04/06/08	04/06/08	04/06/08
تاریخ آزمایش	04/09/06	04/09/01	04/08/18	04/07/30
سازنده روغن	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم
نام روغن	DL	DL	DL	DL
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	38463	36439	30243	22891
کارکرد روغن	130	420	660	0
سرریز روغن				
Fe	25.7	13.3	9.9	15.4
Cr	11.9	8.3	5.6	7.8
Al	2.4	1.4	0.8	2.1
Cu	8.1	7.2	6.7	9.1
Pb	5.6	4.8	4.5	4.7
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0
Zn	6.1	5.9	2.6	2.3
P	0	0	0	0
Ca	5092	4921	5018	5045
Ba	0	0	0	0
Mg	32.1	31.2	28.2	30.5
Si	7.3	6.4	4	9.6
Na	1.9	2.1	1.8	2.1
B	0.1	0.1	0.1	0.2
V	0	0	0	0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-			
نشت سوخت	#			
نوده	0.7	0.7	0.7	0.8
PQ	13	10	9	10
DL	74	51	48	58
DS	52	28	23	34
IS	2772	1817	1775	2208
TDPQ				
FD				
mg/L				
VIS40	190*	189	190*	191*
VIS100				
VI				
F. Pt. (°C)				
TBN				
TBN				
TAN				
TAN				
وضعیت کلی	نیاز به بررسی	عادی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی

- نتایج صرفاً مربوط به این نمونه می باشد.

- نظر کارشناسی ارائه شده در این گزارش صرفاً براساس نتایج آزمایشها و اطلاعات محدود همراه نمونه می باشد. بدیهی است ارزیابی و تصمیم گیری نهائی باتوجه به سوابق و شرایط کار بمعده کارشناسان مسئول دستگاه می باشد.

- برای تکرار آزمایش، نمونه به مدت سه هفته نگهداری می شود.

آزمایش بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه انجام می شود.

* = مرزی ** = غیر قابل قبول *** = بحرانی

تست های پیوست: ☐ تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA

وضعیت روغن: مناسب بودن گرانیوی روغن بررسی شود

وضعیت دستگاه: عادی

نظریه و توصیه: لطفاً مناسب بودن گرانیوی روغن با توجه به توصیه سازنده دستگاه مورد بررسی قرار گیرد. -گرانیوی بالا تر از روغن گرید 40 است--