

مالک دستگاه: نام دستگاه: لوکوموتیو
 کد دستگاه: قسمت: موتور
 مدل دستگاه: GT26CW
 سازنده: N-874 آمریکا
 ظرفیت روغن: 920 Lit
 توان دستگاه: hp
 سال ساخت:
 آخرین تعمیر:


نتیجه کلی

نیاز به بررسی

چاپ: 04/07/12

نوبت آزمایش: 70

دریافت نمونه: 04/07/10



تاریخ نمونه	04/07/09	04/07/06	04/07/03	04/07/01
تعویض روغن	04/02/29	04/02/29	04/02/29	04/02/29
تاریخ آزمایش	04/07/12	04/07/09	04/07/06	04/07/05
سازنده روغن	DL	DL	DL	DL
نام روغن	40	40	40	40
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	51731	50420	49404	48760
کارکرد روغن	180	0	100	0
سرریز روغن				
Fe	7.2	93**	85**	94**
Cr	0.8		8.5	7.2
Al	1		3.6	3.3
Cu	1		21.9	18.1
Pb	1.4		21.5**	20.5**
Sn	0		0	0
Ni	0		0	0
Ti	0		0	0
Ag	0		0	0
Mo	0		0	0
Zn	1.6		2.6	3.4
P	0		0	0
Ca	5004		5096	5068
Ba	0		0	0
Mg	31.1		36	33.2
Si	7.4		15.6*	12.3*
Na	1.4		13.1	13.5
B	0.2		0.1	0.1
V	0		0	0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-			
نشت سوخت	#			
نوده	D-7686 (wt%)			
PQ	9		0.8	1.1*
DL	39		46**	51**
DS (DRF)	10		167***	172***
IS	1421		142***	164***
TDPQ	#		7725	2688
FD	mg/L		1.9	
VIS40	155		200*	207*
VIS100	D445 (cSt)			
VI	D-2270			
F. Pt. (°C)	D-3828			
TBN	D2896mgKOH/g			
TBN	D974 mgKOH/g			
TAN	D974 mgKOH/g			
TAN	D664 mgKOH/g			
وضعیت کلی	نیاز به بررسی	تحت مراقبت	تحت مراقبت	تحت مراقبت

وضعیت روغن: ارزیابی دقیق تر وضعیت روغن پس از ارسال فوری نمونه مجدد امکان پذیر می باشد

وضعیت دستگاه: کاهش مقادیر فرسایشی علی رغم افزایش کارکرد روغن!

نظریه و توصیه: لطفاً صحت و دقت کارکرد روغن (ساعت کار / کیلومتر) کنترل شود- صحت اطلاعات بررسی شود--