

مالک دستگاه: نام دستگاه: لوکوموتیو
کد دستگاه: قسمت: موتور
مدل دستگاه: GT26CW
سازنده: آمریکا N-896
ظرفیت روغن: 920 Lit
توان دستگاه: hp
سال ساخت:
آخرین تعمیر:


نتیجه کلی

تحت مراقبت

چاپ: 04/08/14

نوبت آزمایش: 90

دریافت نمونه: 04/08/12



تاریخ نمونه	تعمیق روغن	تاریخ آزمایش	سازنده روغن	نام روغن	درجه روغن (grade)	کارکرد دستگاه	کارکرد روغن	سرریز روغن
04/07/11	03/11/04	04/07/13	البرز نشان قشم	DL	40	99297	0	24.1
04/07/14	04/07/12	04/07/18	البرز نشان قشم	DL	40	222	60	7.9
04/07/22	04/07/12	04/07/26	البرز نشان قشم	DL	40	4173	60	3.6
04/08/11	04/07/12	04/08/14	البرز نشان قشم	DL	40	15135	160	19.1
Fe	D-6595	61*						6.1
Cr	D-6595	17.6*						0.0
Al	D-6595	8						0.0
Cu	D-6595	11.9						0.0
Pb	D-6595	3.2						0.0
Sn	D-6595	0						0.0
Ni	D-6595	0						0.0
Ti	D-6595	0						0.0
Ag	D-6595	0						0.0
Mo	D-6595	0						0.0
Zn	D-6595	1.7						3.3
P	D-6595	0						0
Ca	D-6595	5079						5029
Ba	D-6595	0						0
Mg	D-6595	29.1						33.7
Si	D-6595	28.7**						10.4
Na	D-6595	5.4						32.4
B	D-6595	0.2						0.3
V	D-6595	0						0.0
آلودگی آب	Crackle	منفی						منفی
الودگی سوخت	-							
نشت سوخت	# (%vol)							
نوده	D-7686 (wt%)	1*						
PQ	#	28*						13.0
DL	#	141***						69.1
DS	#	119**						45.1
IS	#	5720						2803
TDPQ	#	1.6						
FD	mg/L							1.5
VIS40	D445 (cSt)	196*						186
VIS100	D445 (cSt)							
VI	D-2270							
F. Pt. (°C)	D-3828							
TBN	D2896 mgKOH/g							
TBN	D974 mgKOH/g							
TAN	D974 mgKOH/g							
TAN	D664 mgKOH/g							
وضعیت کلی	تحت مراقبت							
وضعیت روغن:	روغن آلوده می باشد							
وضعیت دستگاه:	میزان سیلیس در روغن (گرد و خاک) بالا است - آثار فرسایشی مشاهده میشود							
نظریه و توصیه:	لطفاً علت آلودگی بررسی و رفع شود- ارسال نمونه مجدد زودتر از زمان معمول-گرانروی بالا تر از روغن گرید 40 می باشد--جهت حصول اطمینان تنظیم بودن موتور دستگاه (سیستم سوخت رسانی) بررسی شود--							

- نتایج صرفاً مربوط به این نمونه می باشد.
- نظر کارشناسی ارائه شده در این گزارش صرفاً براساس نتایج آزمایشها و اطلاعات محدود همراه نمونه می باشد. بدیهی است ارزیابی و تصمیم گیری نهائی باتوجه به سوابق و شرایط کار بعهده کارشناسان مسئول دستگاه می باشد.
- برای تکرار آزمایش، نمونه به مدت سه هفته نگهداری می شود.
آزمایش بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه انجام می شود.
* = مرزی ** = غیر قابل قبول *** = بحرانی

تست های پیوست: ☐ تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA