

محل کار: خراسان
ملاحظات:ظرفیت روغن: 920 Lit
توان دستگاه: hp
سال ساخت:
آخرین تعمیر:نام دستگاه: لوکوموتیو
قسمت: موتور
مدل دستگاه: GT26CW
سازنده: آمریکا

مالک دستگاه:


کد دستگاه:

نیاز به بررسی

چاپ: 04/08/01

نوبت آزمایش: 203

دریافت نمونه: 04/07/29



تاریخ نمونه	04/07/28	04/07/22	04/07/11	04/07/07
تعمیم روغن	04/07/13	04/07/13	03/11/05	03/11/05
تاریخ آزمایش	04/07/30	04/07/26	04/07/13	04/07/09
سازنده روغن	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم
نام روغن	DL	DL	DL	DL
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	8075	5020	114748	113096
کارکرد روغن	270	350	380	350
سرریز روغن				
Fe	22	9.5	33.6	38.1
Cr	5.7	3.1	13.7*	16.6*
Al	2.5	1.1	2.1	3.1
Cu	8.3	4.1	13.8	14.8
Pb	1.4	0.8	3.2	3.1
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0
Zn	1.6	2.5	1.8	1.4
P	0	0	0	0
Ca	5068	5079	5056	5006
Ba	0	0	0	0
Mg	23.9	23.5	30.5	33.2
Si	9.7	6	7.8	8.5
Na	3.1	1.5	2.8	2.9
B	0.1	0.2	0.2	0.1
V	0	0	0	0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-			
نشت سوخت (%vol)	#			
دوده	1.1*	1.1*	1.2*	1.2*
PQ	12	9	16	16
DL	73	44	88	89
DS	47	19	67	61
IS (DRE)	#			
TDPQ	#			
FD	mg/L			
VIS40	180	180	211*	206*
VIS100	14.89	14.56	14.19	14.57
VI				
F. Pt. (°C)				
TBN	2.42	2.20	3.47	3.04
TAN				
وضعیت کلی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی

- نتایج صرفاً مربوط به این نمونه می باشد.

- نظر کارشناسی ارائه شده در این گزارش صرفاً براساس نتایج آزمایشها و اطلاعات محدود همراه نمونه می باشد. بدیهی است ارزیابی و تصمیم گیری نهائی باتوجه به سوابق و شرایط کار بعهده کارشناسان مسئول دستگاه می باشد.

- برای تکرار آزمایش، نمونه به مدت سه هفته نگهداری می شود.

آزمایش بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه انجام می شود.

* = مرزی ** = غیر قابل قبول *** = بحرانی

تست های پیوست: ☐ تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA

وضعیت روغن: میزان دوده موجود در روغن بالاتر از حد مجاز است.

وضعیت دستگاه: عادی

نظریه و توصیه: ارسال نمونه مجدد زودتر از زمان معمول-احتمالاً بالا بودن دوده ناشی از تنظیم نبودن موتور (سیستم سوخت رسانی) می باشد، لطفاً بررسی شود--