

مالک دستگاه:	نام دستگاه: لوکوموتیو	ظرفیت روغن: 920 Lit	محل کار: آپرین
کد دستگاه:	قسمت: موتور	توان دستگاه: 3000 hp	ملاحظات:
	مدل دستگاه: GT26CW-2A	سال ساخت:	نتیجه کلی
	N-915 سازنده: آمریکا	آخرین تعمیر:	عادی

تاریخ نمونه	04/07/27	04/07/11	04/07/04	04/06/21	04/06/04	04/06/24	04/06/04
تعمیم روغن	04/06/04	04/06/04	04/06/04	04/06/04	04/06/04	04/06/04	04/06/04
تاریخ آزمایش	04/07/29	04/07/13	04/07/06	04/07/06	04/07/06	04/07/06	04/07/06
سازنده روغن	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم
نام روغن	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL
درجه روغن (grade)	40	40	40	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	17884	13883	12692	7349	320	320	320
کارکرد روغن	320	240	380	320	320	320	320
سرریز روغن	320	240	380	320	320	320	320
Fe	19.3	33	28.2	30.9	9.6	4.2	19.1
Cr	7.8	14.9*	15.5*	9.6	4.2	4.2	4.2
Al	1.6	2.4	2.3	1.5	2.4	2.4	2.4
Cu	8.4	12.8	11.3	9.2	11.9	11.9	11.9
Pb	4	3.9	3.8	3	4.8	4.8	4.8
Sn	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Ni	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Ti	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Ag	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Mo	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Zn	2.1	3.2	3.4	1.8	0.0	0.0	0.0
P	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
Ca	5048	5067	5036	5033	0	0	0
Ba	0	0	0	0	0	0	0
Mg	31.1	38.9	42	36.4	7.0	7.0	7.0
Si	9.7	7.5	7.5	3.2	40.1	40.1	40.1
Na	24.9	35.2	4.3	6.7	0.4	0.4	0.4
B	0.4	1.6	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
V	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-	-	-	-	-	-	-
نشت سوخت (%vol)	#	#	#	#	#	#	#
نوده D-7686 (wt%)	11	16	14	15	11.2	11.2	11.2
PQ	#	#	#	#	63.3	63.3	63.3
DL (DRE)	#	#	#	#	38.9	38.9	38.9
DS (DRE)	#	#	#	#	2501	2501	2501
IS (DRE)	#	#	#	#	174	174	174
TDPQ	#	#	#	#	191*	191*	191*
FD	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
VIS40	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)
VIS100	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)
VI	D-2270	D-2270	D-2270	D-2270	D-2270	D-2270	D-2270
F. Pt. (°C)	D-3828	D-3828	D-3828	D-3828	D-3828	D-3828	D-3828
TBN	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g
TBN	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g
TAN	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g
TAN	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g
وضعیت کلی	عادی	قابل قبول	قابل قبول	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی

وضعیت روغن: رضایتبخش (با توجه به نتایج آزمایشهای فوق)

وضعیت دستگاه: عادی

نظریه و توصیه: سرریز بیش از حد باعث کاهش دقت ارزیابی می شود.