

محل کار: سیرجان
ملاحظات:ظرفیت روغن: Lit
توان دستگاه: hp
سال ساخت:
آخرین تعمیر:نام دستگاه: لوکوموتیو
قسمت: موتور
مدل دستگاه: -
N-950 سازنده: -

مالک دستگاه:

کد دستگاه:


نتیجه کلی

نیاز به بررسی

چاپ: 04/07/05

نوبت آزمایش: 159

دریافت نمونه: 04/07/02



تاریخ نمونه	04/07/01	04/06/21	04/06/15	04/06/08
تعویض روغن	04/02/25	04/02/25	04/02/25	04/02/25
تاریخ آزمایش	04/07/05	04/06/24	04/06/18	04/06/11
سازنده روغن	DL	DL	DL	DL
نام روغن	40	40	40	40
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	49533	45120	43046	40919
کارکرد روغن	0	80	240	480
سرریز روغن				
Fe	35.8	37.9	32.7	30.8
Cr	9.2	10.4	8.5	7.3
Al	2.8	2	1.7	1.4
Cu	9.4	10.5	8.3	7.8
Pb	2	1.9	1.5	1.6
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0
Zn	1.5	1.7	1.6	1.9
P	0	0	0	0
Ca	5031	5083	5091	4991
Ba	0	0	0	0
Mg	37.1	41	37.5	39.4
Si	7.4	4.6	7.3	5.7
Na	26.8	36	46.9	57
B	0.1	0.2	0.1	0.1
V	0	0	0	0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-			
نشت سوخت (%vol)	#			
نوده	D-7686 (wt%)			
PQ	17	17	15	15
DL	88	89	85	83
DS	63	64	61	59
IS (DRE)	3775	3825	3504	3408
TDPQ	#			
FD	mg/L			
VIS40	D445 (cSt)	205*	194*	186
VIS100	D445 (cSt)			
VI	D-2270			
F. Pt. (°C)	D-3828			
TBN	D2896mgKOH/g			
TBN	D974 mgKOH/g			
TAN	D974 mgKOH/g			
TAN	D664 mgKOH/g			
وضعیت کلی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی	عادی

- نتایج صرفاً مربوط به این نمونه می باشد.
- نظر کارشناسی ارائه شده در این گزارش صرفاً براساس نتایج آزمایشها و اطلاعات محدود همراه نمونه می باشد. بدیهی است ارزیابی و تصمیم گیری نهایی باتوجه به سوابق و شرایط کار بهمه کارشناسان مسئول دستگاه می باشد.
- برای تکرار آزمایش، نمونه به مدت سه هفته نگهداری می شود.
آزمایش بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه انجام می شود.
* = مرزی ** = غیر قابل قبول *** = بحرانی

تست های پیوست: ☐ تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA

وضعیت روغن: میزان دوده موجود در روغن بالاتر از حد مجاز است.

وضعیت دستگاه: احتمالاً بالا بودن گرانیوی روغن بدلیل دوده ناشی از تنظیم نبودن موتور (سیستم سوخت رسانی) میباشد

نظریه و توصیه: ارسال نمونه مجدد زودتر از زمان معمول-مدل دستگاه-؟