

مالک دستگاه: نام دستگاه: لوکوموتیو
 کد دستگاه: قسمت: موتور
 مدل دستگاه: GT26CW
 سازنده: N-960 آمریکا
 ظرفیت روغن: 920 Lit
 توان دستگاه: hp
 محل کار: شرق
 ملاحظات:
 تاریخ نمونه: 04/08/27
 نیت آزمایش: 182
 چاپ: 04/08/29
 نیاز به بررسی

تاریخ نمونه	04/08/26	04/08/16	04/08/10	04/08/07
تعویض روغن	04/08/15	04/08/15	04/03/24	04/03/24
تاریخ آزمایش	04/08/28	04/08/19	04/08/13	04/08/11
سازنده روغن	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم
نام روغن	DL	DL	DL	DL
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	6248		52594	51247
کارکرد روغن	60	100	100	0
سرریز روغن				
Fe	12.6	32.2	32.6	28.3
Cr	1.2	3.3	3.5	3.2
Al	1.4	2.5	2.6	2
Cu	5.1	12.2	11.5	10.8
Pb	2	3.8	4.3	4.4
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0
Zn	1.9	2.8	1.9	2.7
P	0	0	0	0
Ca	5075	5078	5092	5061
Ba	0	0	0	0
Mg	20.1	25.1	27.9	26.5
Si	9.7	6.6	6.9	5.8
Na	12.5	4.5	5.4	5.2
B	0.2	0.2	0.1	0.2
V	0	0	0	0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-			
نشت سوخت	#			
نوده	D-7686 (wt%)			
PQ	1.2*	1.4*	1.5*	1.5*
DL	9	15	15	14
DS	51	85	87	83
IS (DRE)	27	32	62	59
TDPQ	1872	6201	3725	3408
FD				
mg/L				
VIS40	212**	217**	205*	215**
D445 (cSt)	D445 (cSt)			
VIS100	D445 (cSt)			
VI	D-2270			
F. Pt. (°C)	D-3828			
TBN	D2896mgKOH/g			
TBN	D974 mgKOH/g			
TAN	D974 mgKOH/g			
TAN	D664 mgKOH/g			
وضعیت کلی	نیاز به بررسی	نیاز به رسیدگی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی

وضعیت روغن: میزان دوده موجود در روغن بالاتر از حد مجاز است.

وضعیت دستگاه: احتمالا بالا بودن گرانیوی روغن بدلیل دوده ناشی از تنظیم نبودن موتور (سیستم سوخت رسانی) میباشد

نظریه و توصیه: ارسال نمونه مجدد زودتر از زمان معمول-