

مالک دستگاه:	نام دستگاه: لوکوموتیو	ظرفیت روغن: 920 Lit	محل کار: آپرین	نتیجه کلی
کد دستگاه:	قسمت: موتور	توان دستگاه: hp	ملاحظات:	
	مدل دستگاه: GT26CW	سال ساخت:		
	N-979 سازنده: آمریکا	آخرین تعمیر:		مرزی

تاریخ نمونه	04/07/01	04/06/22	04/06/12	04/05/30	03/12/12	04/06/03	دریافت نمونه: 04/07/02	نوبت آزمایش: 194	چاپ: 04/07/05
تعویض روغن	04/05/07	03/12/12	03/12/12	03/12/12	03/12/12	04/06/03			
تاریخ آزمایش	04/07/03	04/06/24	04/06/16	04/06/03	04/06/03	04/06/03			
سازنده روغن	DL	DL	DL	DL	DL	DL			
نام روغن	DL	DL	DL	DL	DL	DL			
درجه روغن (grade)	40	40	40	40	40	40			
کارکرد دستگاه	22557	69531	65858	59071	70	70			
کارکرد روغن	0	80	220	59071	70	70			
سرریز روغن	0	80	220	59071	70	70			
Fe	36.5	24.8	21.5	11.9	35.7	21.7			
Cr	2.1	1.9	1.6	1.1	3.8	15.2			
Al	4.9	2.9	2.3	1.4	6.2	0.0			
Cu	29.6	25.9	26.6	15.4	0.0	0.0			
Pb	14.6*	9.7	8.2	6.3	0.0	0.0			
Sn	0	0	0	0	0.0	0.0			
Ni	0	0	0	0	0.0	0.0			
Ti	0	0	0	0	0.0	0.0			
Ag	0	0	0	0	0.0	0.0			
Mo	0	0	0	0	0.0	0.0			
Zn	8.9	2.5	2.8	2.7	11.2	44.3			
P	0	0	0	0	0.4	0.0			
Ca	5085	5042	5053	5011	18.2	91.7			
Ba	0	0	0	0	68.2	3486			
Mg	40.9	38.6	38.3	30.1	1775	1775			
Si	10.8	9.7	9.8	9.8	178	178			
Na	11.1	11.4	11.8	8.4	174	174			
B	0.1	0.2	0.1	0.1	177	177			
V	0	0	0	0	170	170			
آلودگی آب	منفی	منفی	منفی	منفی	180	180			
الودگی سوخت	-	-	-	-					
نشت سوخت	#	#	#	#					
نوده	D-7686 (wt%)	D-7686 (wt%)	D-7686 (wt%)	D-7686 (wt%)					
PQ	16	12	12	9					
DL	82	76	75	48					
DS	65	52	51	23					
IS (DRE)	2499	3072	3024	1775					
TDPQ	#	#	#	#					
FD	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L					
VIS40	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)					
VIS100	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)	D445 (cSt)					
VI	D-2270	D-2270	D-2270	D-2270					
F. Pt. (°C)	D-3828	D-3828	D-3828	D-3828					
TBN	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g	D2896mgKOH/g					
TBN	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g					
TAN	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g	D974 mgKOH/g					
TAN	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g	D664 mgKOH/g					
وضعیت کلی	مرزی	عادی	عادی	عادی					

وضعیت روغن: --

وضعیت دستگاه: میزان عنصر سرب بالا است

نظریه و توصیه: احتمال شروع فرسایش یا ناآنها وجود دارد / ارسال نمونه مجدد زودتر از زمانبندی معمول-