

محل کار: طیس
ملاحظات:ظرفیت روغن: Lit
توان دستگاه: hp
سال ساخت:
آخرین تعمیر:نام دستگاه: لوکوموتیو
قسمت: موتور
مدل دستگاه: GT26CW
سازنده: N-984

مالک دستگاه:

کد دستگاه:


نتیجه کلی

نیاز به بررسی

چاپ: 04/05/29

نوبت آزمایش: 169

دریافت نمونه: 04/05/27



تاریخ نمونه	04/05/26	04/05/21	04/05/14	04/05/11
تعمیم روغن	04/03/15	04/03/15	04/03/15	04/03/15
تاریخ آزمایش	04/05/29	04/05/26	04/05/18	04/05/14
سازنده روغن	DL	DL	DL	DL
نام روغن	DL	DL	DL	DL
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	32669	31609	28536	27574
کارکرد روغن	0	0	200	910
سرریز روغن	0	0	0	0
Fe	45.2*	38.3	31.1	36.5
Cr	21.3*	19.7*	16.1*	18.3*
Al	3.5	4.8	2.3	2.5
Cu	9.4	10.1	9	7.1
Pb	0.5	1.4	2.5	1.4
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0
Zn	1.7	5.9	2	2.1
P	0	0	0	0
Ca	5068	5025	5092	5062
Ba	0	0	0	0
Mg	39	38.9	31.6	36.2
Si	10.3	10.8	8.5	9.3
Na	4.3	4.7	4.5	4.9
B	0.1	0.2	0.5	0.4
V	0	0	0	0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-	-	-	-
نشت سوخت (%vol)	#	#	#	#
نوده	1*	1.3*	1.1*	1.1*
PQ	19	16	16	13.4
DL	96	94	89	86
DS	74	72	61	62
IS	3740	3652	4200	3552
TDPQ	1.5			
FD	mg/L			
VIS40	197*	204*	198*	195*
VIS100		17.02*		
VI	D-2270			
F. Pt. (°C)	D-3828			
TBN	D-2896mgKOH/g			
TBN	D-974 mgKOH/g			
TAN	D-974 mgKOH/g			
TAN	D-664 mgKOH/g			
وضعیت کلی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی

- نتایج صرفاً مربوط به این نمونه می باشد.

- نظر کارشناسی ارائه شده در این گزارش صرفاً براساس نتایج آزمایشها و اطلاعات محدود همراه نمونه می باشد. بدیهی است ارزیابی و تصمیم گیری نهائی باتوجه به سوابق و شرایط کار بعهده کارشناسان مسئول دستگاه می باشد.

- برای تکرار آزمایش، نمونه به مدت سه هفته نگهداری می شود.

آزمایش بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه انجام می شود.

* = مرزی ** = غیر قابل قبول *** = بحرانی

تست های پیوست: ☐ تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA

وضعیت روغن: مناسب بودن گرانروی روغن بررسی شود

وضعیت دستگاه: میزان عناصر آهن و کروم بالا است

لطفاً وضعیت عمومی دستگاه کنترل شود - تا حصول اطمینان از وضعیت دستگاه، نمونه گیری زودتر از زمان معمول-گرانروی بالا تر از روغن گرید 40 می باشد--جهت حصول اطمینان تنظیم بودن موتور دستگاه (سیستم سوخت رسانی) بررسی شود--