

محل کار: آپرین
ملاحظات:ظرفیت روغن: Lit
توان دستگاه: hp
سال ساخت:
آخرین تعمیر:نام دستگاه: لوکوموتیو
قسمت: موتور
مدل دستگاه: -
N-993 سازنده: -

مالک دستگاه:

کد دستگاه:


نتیجه کلی

نیاز به بررسی

چاپ: 04/09/04

نوبت آزمایش: 148

دریافت نمونه: 04/09/01



تاریخ نمونه	04/08/30	04/08/26	04/07/28	04/07/18
تعویض روغن	04/02/23	04/02/23	04/02/23	04/02/23
تاریخ آزمایش	04/09/02	04/08/28	04/07/30	04/07/21
سازنده روغن	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم	البرز نشان قشم
نام روغن	DL	DL	DL	DL
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	56178	54468	54465	51965
کارکرد روغن	0	140	300	150
سرریز روغن				
Fe	9.5	13.5	44.5*	36.6
Cr	1.1	0.8	8.9	9
Al	1.6	1.3	3.5	3.1
Cu	6.7	2	11.5	11
Pb	5	1.8	4.8	4.7
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0
Zn	2.3	3.2	1.6	1.8
P	0	0	0	0
Ca	5038	5082	5022	5092
Ba	0	0	0	0
Mg	21.5	42.4	39.1	40
Si	10.5	25.9**	10.2	9.8
Na	9.4	3.5	19	25.6
B	0.3	0.1	0.2	0.1
V	0	0	0	0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-			
نشت سوخت	#			
نوده	D-7686 (wt%)			
PQ	9	10	1.2*	1.2*
DL	48	51	20*	17
DS	20	28	103*	89
IS (DRE)	1904	1817	4833	65
TDPQ	#		1.5	
FD	mg/L			
VIS40	D445 (cSt)	163	196*	188
VIS100	D445 (cSt)			
VI	D-2270			
F. Pt. (°C)	D-3828			
TBN	D2896mgKOH/g			
TBN	D974 mgKOH/g			
TAN	D974 mgKOH/g			
TAN	D664 mgKOH/g			
وضعیت کلی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی

وضعیت روغن: ارزیابی دقیق تر وضعیت روغن پس از ارسال فوری نمونه مجدد امکان پذیر می باشد

وضعیت دستگاه: نوسان مقادیر قابل توجه است.

نظریه و توصیه: لطفاً صحت و دقت کارکرد روغن (ساعت کار / کیلومتر) کنترل شود-نوسان مقادیر قابل توجه است، صحت اطلاعات بررسی شود--مدل دستگاه؟--